

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua José Ari Griebler

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua José Ari Griebler iniciando na estaca 0 (Lat.: 29°29'16.80"S; Long.: 51°20'34.52"O) até a estaca 53 + 12,482m (Lat.: 29°29'23.04"S; Long.: 51°20'6.19"O).




Foto 1: Início do trecho - Estaca 0




Foto 2: Vista geral do trecho - Estaca 13 + 7,00m



Foto 3: Vista geral do trecho - Estaca 21



Foto 4: Vista geral do trecho – Estaca 27 + 7,00m



Foto 5: Vista geral do trecho - Estaca 32 + 4,00m



Foto 18: Final do trecho - Estaca 53 + 13,00m

Eng. Civil Zader Schmegel

CREA/RS 143.409

Bom Princípio, Julho de 2021