

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua do Britador

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua do Britador, iniciando na estaca 0+000 (Lat.: 29°28'25.12"S; Long.: 51°20'23.98"O) até a estaca 0+980,00 (Lat.: 29°28'28.77"S; Long.: 51°19'46.78"O).




Foto 1: Início do trecho



Foto 2: Vista geral do trecho



Foto 3: Vista geral do trecho



Foto 4: Vista geral do trecho



Foto 5: Vista geral do trecho



Foto 6: Vista geral do trecho



Foto 7: Vista geral do trecho



Foto 8: Vista geral do trecho



Foto 9: Vista geral do trecho

Eng. Civil Zader Schmegel

CREA/RS 143.409

Bom Princípio, Abril de 2022