

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Sem Denominação – Lateral RS-122 – Localidade de Piedade

A seguir, será apresentado através de relatório fotográfico, a situação atual da Rua Sem Denominação – Lateral RS-122 – Localidade de Piedade, iniciando na estaca 34+400 (Lat.: 29°24'5.09"S; Long.: 51°21'21.58"O) até a estaca 35 + 163,56 (Lat.: 29°24'26.80"S; Long.: 51°21'10.88"O)



Foto 1: Início do trecho



Foto 2: Vista geral do trecho



Foto 3: Vista geral do trecho



Foto 4: Vista geral do trecho



Foto 5: Vista geral do trecho



Foto 6: Vista Geral do Trecho



Foto 7: Final do trecho

Eng. Civil Zader Schmegel
CREA/RS 143.409

Bom Princípio, Agosto de 2022